

Mercedes-Benz B 180

Generat pe 16.09.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet



VIN: WDD2462121J348282

Tip caroserie: Autovehicul multifuncțional

Combustibil: Diesel

Anul: 2015

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 1,5 l



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul are probleme sau defecte moderate care ar fi putut necesita unele reparații și prezintă un grad moderat de uzură ca urmare a unei utilizări regulate.

Acesta este un scor **mediu** în comparație cu alte vehicule Mercedes-Benz B 180 de **11 ani** vechime. Acest lucru sugerează că starea și istoricul vehiculului sunt tipice pentru majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Daune

⚠ Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✓ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 146.500 km.

Verificare statut juridic

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Slovenia Italia Slovacia Cehia Ungaria Canada


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 146.500 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 193.745 km
- 8 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului

06.2015	12 km
12.2016	14.227 km
11.2017	34.694 km
12.2018	58.756 km
09.2019	80.000 km

Înregistrările odometrului

12.2019	83.799 km
03.2025	137.985 km
09.2025	146.500 km

i Kilometraj estimat în prezent

Pe baza obiceiurilor recente de condus, kilometrajul actual poate fi **în jur de 163.268 km**. Kilometrajul real poate fi diferit — verifică odometrul mașinii pentru a afla valoarea reală.

Obiceiuri de condus

06.2015 - 09.2025 ■ Condus normal 1.180 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

✓ **Nu s-au găsit probleme**
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

✓=
○= **A trecut inspecția tehnică (ITP)?**

Nu s-au găsit înregistrări de inspecții tehnice pentru acest vehicul.



A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.



Asigurată?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu s-a găsit nicio înregistrare de asigurare pentru acest vehicul.

Programul recomandat de revizii

Pentru detalii complete despre reviziile din trecut și cele viitoare, consultă raportul în format digital.



Sumar

- Ultima revizie programată a avut loc acum 21.500 km – verifică ce lucrări ai fi putut fi fost necesare
- Pe baza kilometrajului înregistrat, următoarea revizie recomandată trebuie efectuată în 3.500 km

Următoarea revizie recomandată la 150.000 km

Ce lucrări ar trebui efectuate:



Timp aprox. de service 78 min.

Filtru ulei de motor (Înlocuire)

Roți purtate (Permutare)

Filtru cabină (dacă este echipat) (Înlocuire)

Baterii telecomandă închidere centralizată/alarmă (Înlocuire)

Test eficiență frânare (Efectuare)

+44 articole de service



Timp aprox. de service 6 min.

Carcasă/conducte/furtunuri filtru de aer (Verificare/curățare)

Filtru de aer (Înlocuire)



Timp aprox. de service 12 min.

Șine de ghidare trapă (Curățare/lubrifiere)



Timp aprox. de service 18 min.

Filtru de combustibil (Înlocuire)



Timp aprox. de service 6 min.

Cârlig remorcare (Verificare/raportare)

Cârlig remorcare (Lubrifiere)

Revizie recomandată anterior la 125.000 km

Ce lucrări ar fi trebuit efectuate:



Timp aprox. de service 42 min.

Filtru ulei de motor (Înlocuire)

Filtru cabină (dacă este echipat) (Înlocuire)

Baterii telecomandă închidere centralizată/alarmă (Înlocuire)

Test eficiență frânare (Efectuare)

+18 articole de service

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul

Înregistrări de daune

09.2019

Germania



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Spate stânga / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

14.001 RON – 16.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Scăzut 14% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

09.2025

Germania



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Spate stânga / Bară de protecție

Spate / Bară de protecție

Spate dreapta / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

28.001 RON – 30.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Ridicat 54% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Elemente structurale ale caroseriei

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanției, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune


O estimare a costurilor anterioare de reparație
Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:
Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.
Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Evaluarea costurilor de reparație
Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare comparând costurile de reparații cu valoarea vehiculului. Când costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate indica o potențială daună totală.

Foarte scăzut	<10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Scăzut	10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Moderat	25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Ridicat	50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Foarte ridicat	>75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv


Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.
Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.



Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

- Producător: Mercedes-Benz
- Model: B 180
- Anul: 2015
- Piață: România



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2025	45.764 RON	29.846 RON	54.717 RON
2026	42.049 RON	19.623 RON	63.710 RON
2027	34.729 RON	16.209 RON	52.616 RON
2028	33.155 RON	15.472 RON	50.232 RON
2029	31.576 RON	14.736 RON	47.843 RON
2030	23.682 RON	11.052 RON	35.881 RON
2031	18.683 RON	8.720 RON	28.308 RON
2032	17.367 RON	8.105 RON	26.314 RON
2033	15.262 RON	7.120 RON	23.124 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -65% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Timpul necesar vânzării

Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 30 de zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător Mercedes-Benz	Model B 180	Tip combustibil Diesel
An de fabricație 2015	Etichetă producător B 180	



Performanță și eficiență

Cutie de viteze Automată	Tip transmisie Tracțiune față (FWD)	Capacitate cilindrică 1,5 l
Nr. cilindri 4	Standard de emisii euro 6	Cod motor M607
Tipul propulsiei Ardere internă		



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie Autovehicul multifuncțional	Amplasarea volanului Volan pe stânga	Culoare Argintiu
Nr. locuri 5	Nr. uși 5	Lățime 1.786 mm
Înălțime 1.557 mm	Ampatament 2.699 mm	

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate.
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

 **Sumar**

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

02B OPERATORS MANUAL AND SERVICE BOOKLET GERMAN Manual de utilizare și broșură de service în limba germană	055 YOM 14/2 Anul de fabricație: 14/2
05U MBCONNECT - REMOTE ONLINE Mercedes-Benz Connect cu funcții online de la distanță	06U MBCONNECT - BASIC SERVICES Servicii de bază oferite de sistemul Mercedes Connect
117 PAPER CONTROL ROWI CERTIFICATION Document de certificare pentru controlul Rowi	1P2 INTERNAL MBVD USE FOR CASH-CHECK-PROCEDURE Cod de utilizare internă în cadrul societății pentru procedura cash-check
218 REAR-VIEW CAMERA Cameră retrovizoare pentru asistență la mersul înapoi	21P RECREATIONAL PACKAGE Include caracteristici concepute pentru activități recreative.
229L GERMANY Vehicul fabricat pentru Germania	235 ACTIVE PARK ASSIST Funcție de asistență activă la parcare pentru asistență la parcare
249 INTERIOR AND EXTERIOR MIRROR,AUTOMATICALLY DIMMING Oglinzi interioare și exterioare cu reglare automată a intensității luminoase	255B MB MOBILO WITH DSB AND GGD Mercedes-Benz Mobilo cu servicii de depanare și recuperare
258 COLLIS.WARN. SYS. W/ ACTIVE BRAKE INTERV. FCW STOP Sistem de avertizare în caz de coliziune cu intervenție activă la frânare și avertizare în caz de coliziune frontală	280 LEATHER STEERING WHEEL AND LEATHER GEAR SHIFT KNOB Volan și buton schimbător de viteze din piele
286 LUGGAGE NETS ON DRIVER RESTS L AND R Plase pentru bagaje pe scaunele șoferului din stânga și din dreapta	290 WINDOWBAG Windowbag pentru un plus de siguranță
294 KNEE AIRBAG Airbag pentru genunchi pentru un plus de siguranță	2XXL FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY Fabricat în Republica Federală Germania
30P COMPARTMENT PACKAGE Pachet pentru compartimente de depozitare suplimentare	310 DUAL CUP HOLDER Suport dublu pentru pahare

332B INSTRUMENT CLUSTER/HU LANGUAGE - GERMAN

- Limba grupului de instrumente și a unității principale setată pe germană

350 MBCONNECT - ECALL EUROPE EMERG. CALL SYS. GEN. 2

- Sistemul Mercedes Connect E-Call pentru apeluri de urgență în Europa

3U1 EUROPE/CIS COUNTRIES/MONGOLIA HEAD UNIT

- Unitatea principală pentru Europa, țările CSI și Mongolia

428 STEER.WHEEL GEARSHIFT BUTTONS/SHIFT PADDLE**PAINTED**

- Butoane sau padele de schimbare a vitezelor vopsite pe volan

440 TEMPOMAT (CRUISE CONTROL)

- Sistem de control al vitezei de croazieră (Tempomat)

474 Diesel particulate filter

- Filtru de particule diesel inclus

485 (COMFORT RUNNING GEAR)

- Echipament de alergare confortabil

4U7 VOLTAGE DIP FUSE FOR START/STOP SYSTEM

- Siguranță Dip de tensiune specifică pentru sistemul Start/Stop

51U BLACK FABRIC ROOF INTERIOR TRIM

- Tapițerie interioară acoperiș din material textil negru

538 ATTENTION ASSIST (DROWSINESS DETECTION)

- Funcție Attention Assist pentru detectarea somnolenței șoferului

550 TRAILER COUPLING

- Funcție de cuplare a remorcii

580 AIR CONDITIONER

- Sistem de aer condiționat instalat

610A FABRIC/IMITATION LEATHER/MICROFIBER

- tapițerie din material textil/ imitație de piele/microfibră

620 HEADLAMPS, RIGHT-HAND TRAFFIC

- Faruri orientate spre traficul din dreapta

345 RAIN SENSOR

- Tehnologie cu senzor de ploaie

357 SD CARD NAVIGATION

- Sistem de navigație cu card SD

400 FOLDING ARMREST IN THE REAR

- Suport de brațe rabatabil în spate

429 7-SPEED AUTOMATIC DUAL CLUTCH TRANSMISSION

- Transmisie automată cu 7 trepte și dublu ambreiaj pentru treceri line ale treptelor de viteză

442 Multifunction steering wheel (12 buttons)

- Volan multifuncțional cu 12 butoane pentru diverse comenzi

475 TIRE PRESSURE CONTROL

- Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

49 MIRRORS PACKAGE

- Îmbunătățește oglinzile cu funcționalități suplimentare

500 ELECTRIC FOLDING OUTSIDE MIRROR

- Oglinzi exterioare rabatabile electric

522 AUDIO 20 RADIO NAVIGATION CAPABLE NTG5

- Radio audio 20 cu funcții de navigație NTG5

543 SUN VISOR WITH ADDITIONAL FUNCTION

- Vizieră de soare cu funcție suplimentară inclusă

567 VARIO REAR SEAT

- Asigură funcționalitatea banchetei din spate Vario.

59 URBAN/PROGRESSIVE PACKAGE

- Funcții îmbunătățite pentru stilul de conducere urban

611A FABRIC/IMIT. LEATHER/MICROFIBRE - BLACK/ANTHRACITE

- Tapițerie interioară din țesătură neagră/antracite, imitație de piele și microfibră

6P5 STEUERCODE VERTRIEB FUER CODE 475 ANFORDERUNG

- Cod de distribuție pentru cererea de control al presiunii în anvelope

723 TRUNK COVERING

Acoperire portbagaj pentru a proteja obiectele din portbagaj

805 YOM 14/1

YOM 14/1

840 DARK TINTED GLASS

Geam colorat închis pentru intimitate și protecție solară

857 Color display 8" diagonal

Ecran color de 8 inch

875 HEATED SCREEN WASH SYSTEM

Sistem încălzit de spălare a ecranului pentru curățare

927 EURO 6 TECHNOLOGY EXHAUST GAS CLEANING

Tehnologie EURO 6 pentru epurarea gazelor de eșapament

939 ODDMENTS BOX UNDER DRIVER SEAT, RIGHT

Cutie de depozitare sub scaunul șoferului pe partea dreaptă

A17 DAS 4

Sistemul de autorizare a acționării versiunea 4

B09 REFRIGERANT COMPRESSOR WITH MAGNETIC COUPLING

Compresor frigorific cu cuplaj magnetic pentru aer condiționat

FT S-TOURER

Nivelul de echipare S-Tourer

GA AUTOMATIC TRANSMISSION

Echipat cu transmisie automată

HA REAR AXLE

Configurația punții spate

K13 Control code for service interval 25000 km

Codul de control al intervalului de service 25000 KM

M15 CAPACITY 1,5 LITER

Capacitate de 1,5 litri

761U POLAR SILVER - METALLIC PAINT

Vopsea metalică Polar Silver

818 CD SINGLE DRIVE

Funcția de unitate CD unică

842 FRONT PASSENGER BACKREST, FOLDABLE

Posibilitatea ca spătarul pasagerului din față să fie rabatat în jos pentru mai multă flexibilitate

873 SEAT HEATER FOR LEFT AND RIGHT FRONT SEATS

Scaune încălzite pentru scaunele din stânga și din dreapta față

877 AMBIENCE ILLUMINATION

Iluminarea ambientală în interiorul mașinii

932 TANK AT DRIVER/FRONT PASSENGER SEAT

Rezervor de combustibil situat în zona scaunului șoferului/pasagerului din față

969 COC PAPER EURO6 TECH. W/ REGISTRATION CERT. PART 2

Certificat de conformitate (COC) pentru tehnologia și înmatricularea Euro 6

B03 DIRECT START / ECO START/STOP FUNCTION

Pornire directă și funcție Eco Start/Stop pentru condus eficient

F246 SERIES PRODUCTION 246

Serie standard Producție 246

G020 TRANSMISSION CODE VERSION 20

Codul de transmisie Versiunea 20

H81 TRIM PIECES - SILVER PLASTIC

Bucăți de garnitură din plastic argintiu

K11 ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING

Lumina de stop adaptivă intermitentă pentru siguranță sporită

L LEFT-HAND STEERING

Orientarea direcției spre stânga

M607 R4 DIESEL ENGINE M607

Motor diesel cu 4 cilindri Model M607

R01 SUMMER TIRES	U01 REAR BELT STATUS INDICATION
✦✦ Anvelope de vară pentru condiții de vreme caldă	✦✦ Sistem de indicare a stării centurii de siguranță spate
U35 12 V - SOCKET IN LOAD SPACE	U57 EASY VARIO SYSTEM PLUS
✦✦ Priză 12V în zona spațiului de încărcare	✦✦ Sistem Easy Vario Plus inclus
U59 Seat Comfort package	U62 ILLUMINATION PACKAGE
✦✦ Pachet pentru confortul scaunului	✦✦ Pachet care include caracteristici de iluminare
V52 SPEED- + LOADINDEX 92Y XL	VL FRONT AXLE HALF, LEFT
✦✦ Indicele de viteză 92Y XL, care indică viteza maximă de siguranță și capacitatea de încărcare a anvelopelor	✦✦ Jumătate din puntea față stânga
VR FRONT AXLE HALF, RIGHT	P49 MIRRORS PACKAGE
✦✦ Jumătate din puntea față dreaptă	✦✦ Pachetul include oglinzi
P59 URBAN/PROGRESSIVE PACKAGE	
✦✦ Pachet urban/progresiv	

Cronologie

S-au găsit 3 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

● 06.2015	🌐 Țară necunoscută
Fabricat	
Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.	
● 09.2019	🇩🇪 Germania
Evaluare detectată ⚠️	
Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.	
● 09.2025	🇩🇪 Germania
Evaluare detectată ⚠️	
Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.	

 +44 Surse de date
Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

- ☐ **Cere o evaluare din partea unui profesionist**
Această mașină are un istoric de probleme - înregistrări de daune, rechemări de siguranță sau probleme potențiale dezvăluite de inspecții. Un mecanic poate verifica dacă totul a fost remediat corespunzător și dacă mașina este acum în stare bună.
 - ☐ Cere să fie efectuată o inspecție completă care se axează pe sistemul de direcție, pe cel de suspensie și pe cel de frânare.
 - ☐ Solicită o estimare în scris a costurilor tuturor reparațiilor care sunt necesare pentru a face mașina să fie aptă de circulație.
- ☐ **Fă o verificare a stării de funcționare de la mijlocul ciclului de viață.**
Uzura moderată înseamnă că piesele cheie deja se învechesc și se poate să fie nevoie să fie înlocuite în curând. Află care componente se apropie de finalul ciclului de viață.
 - ☐ Roagă-ți mecanicul să inspecteze piesele învechite precum alternatorul, pompa de apă și suspensiile.
 - ☐ Verifică dacă lanțul/cureaua de distribuție trebuie înlocuit(ă) bazându-te atât pe vârsta sa cât și pe numărul de kilometri parcurși.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

- ☐ **Solicită o inspecție făcută de un profesionist**
Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
 - ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
 - ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite
- ☐ **Cere istoricul de service și de mentenanță**
Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
 - ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
 - ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere
- ☐ **Vezi dacă kilometrajul se potrivește**
Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:
 - ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
 - ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
 - ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele
- ☐ **Fă un test de conducere**
Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
 - ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
 - ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:



Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)



Compară prețurile



Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare



Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul